

## 2014 metų Šilutės rajono maudymosi vietų vandens kokybės stebėjimų rezultatų pateikimo lentelė

(maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių ir fizikinių – cheminių parametrų vertės turi neviršyti Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716) reglamentuotų privalomų verčių)

Maudymosi vietos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	**** Žarninių lazdelių (Escherichia coli) sk. 100 ml	*** Žarninių enterokokų skaičius 100 ml	* Salmonelių sk. 1 litre	Atliekos, nuolaužos, plūduriuojančios ir kitos atliekos (vizualiai)	** Amonio azotas, mgN/l	** Kjeldalio azotas, mg/l N	** Bendrasis fosforas, mg/l	Melsvadumbliai, mg/l
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	Gegužės 27 d.	9±6	14±8	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmos upė</b>	Gegužės 27 d.	10±6	9±6	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	Gegužės 27 d.	18±9	rasta<4	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	Gegužės 27 d.	21±9	30±11	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	Birželio 09 d.	6±5	5±4	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmos upė</b>	Birželio 09 d.	11±7	8±6	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	Birželio 09 d.	130±23	31±11	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	Birželio 09 d.	85±19	32±11	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	Birželio 23 d.	17±8	5±4	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmos upė</b>	Birželio 23 d.	11±7	140±24	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	Birželio 23 d.	79±18	12±7	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	Birželio 23 d.	59±16	160±26	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	Liepos 07 d.	12±7	12±7	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmos upė</b>	Liepos 07 d.	rasta<4	35±12	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	Liepos 07 d.	28±11	120±22	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	Liepos 07 d.	90±19	45±14	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta

<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	<i>Liepos 21 d</i>	92±20	56±15	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmatos upė</b>	<i>Liepos 21 d</i>	21±9	7±5	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	<i>Liepos 21 d</i>	0	rasta<4	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	<i>Liepos 21 d</i>	160±26	18±9	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	<i>Rugpjūčio 04 d</i>	30±11	37±12	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmatos upė</b>	<i>Rugpjūčio 04 d</i>	38±6	42±13	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	<i>Rugpjūčio 04 d</i>	14±8	60±16	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	<i>Rugpjūčio 04 d</i>	21±9	40±13	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	<i>Rugpjūčio 19 d</i>	98±20	36±12	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmatos upė</b>	<i>Rugpjūčio 19 d</i>	7±5	29±11	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	<i>Rugpjūčio 19 d</i>	33±12	71±17	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	<i>Rugpjūčio 19 d</i>	32±11	33±12	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykla</b>	<i>Rugsėjo 01 d</i>	7±5	40±13	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Atmatos upė</b>	<i>Rugsėjo 01 d</i>	10±6	70±17	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Kuršių marios ties Kintais</b>	<i>Rugsėjo 01 d</i>	78±18	81±18	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta
<b>Šyšos upė ties Šilutės miesto Darbininkų kvartalu</b>	<i>Rugsėjo 01 d</i>	5±4	27±10	netirta	nėra	netirta	netirta	netirta	netirta

\* - šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga arba vandens kokybė pablogėjo (salmonelių vandenyje turi nebūti).

\*\* - Amonio azotą, Kjeldalio azotą ir bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos (vandens pagerinimas maistingomis medžiagomis, ypač azoto ir (arba) fosforo junginiais, kurie skatina dumblių ir aukštesniųjų augalijos formų augimą, kuris nepageidautinai sutrikdo organizmų pusiausvyrą vandenyje ir turi įtakos tokio vandens kokybei) tendencija

\*\*\* - norma ne daugiau kaip 100 vienetų žarninių enterokokų 100 ml vandens

\*\*\*\* - ribinė rodiklio vertė ne daugiau kaip 1000 vienetų žarninių lazdelių (E. coli) 100 ml vandens.

